



Nature de l'élément du bâti : pont ou ponceau

Localisation de l'élément du bâti :
Lieu-dit : Lascaux

Statut de l'élément du bâti : public

Description de l'élément du bâti : Il est situé sur une route et est emprunté par les voitures. Ce pont est constitué d'une seule arche, c'est pourquoi on peut supposer qu'il s'agit d'un ponceau. Il comporte par ailleurs un tablier. Il est fait en plusieurs pierres de granite. C'est un ouvrage maçonné.

Valeur patrimoniale de l'élément du bâti : Ce site a une valeur patrimoniale car il est un des édifices montrant l'organisation de la vie rurale aux siècles passés, de plus elle fait partie intégrante du petit patrimoine de la commune.

Historique	Esthétique	Identitaire	Cognitive
Il est difficile de dater ce pont car il ne comporte aucune date	Ce pont est très esthétique car il est bien conservé.	Ce site est connu des habitants de la commune .	Ce pont est un signe de l'organisation de la vie passée de la commune.

Etat de l'élément du bâti et menaces liées aux usages contemporains : Ce site est très bien entretenu