


FICHE TECHNIQUE DU PUIS SITUÉ A MONTSEBROT



1 : toit à deux pans
2 : treuil en bois

Nature de l'élément du bâti : puits

Localisation de l'élément du bâti :

Lieu-dit : Montsebrot

Statut de l'élément du bâti : public

Description de l'élément du bâti : Ce puits se situe sur une petite place à l'intérieur du village. On peut donc supposer qu'il s'agissait du puits commun du village. Deux potences de fer sont fixées à la margelle et sont reliées par un treuil transversal en bois. Il est coiffé d'un toit à deux pentes recouvert de tuiles. Ce puits est original car il a un côté carré et un autre rond, sa margelle est carrée. Il a subi plusieurs remaniements, de ce fait, il est constitué de différentes parties maçonnées les une entre les autres. Il est difficile de dire si le toit est d'origine ou pas. Ce puits mesure environ 2m de hauteur pour 1m de largeur. Il est associé à un abreuvoir.

Valeur patrimoniale de l'élément du bâti : Ce site a une valeur patrimoniale car il nous renseigne sur les modes de vie rurale des siècles passés. Il fait partie intégrante du petit patrimoine de la commune, mais pas de valeur précise en tant qu'unité.

Historique	Esthétique	Identitaire	Cognitive
Il est difficile de dater ce puits, il ne comporte aucune date et les matériaux ont été réutilisés.	Ce puits est esthétique, à l'exception du toit en zinc.	Il est connu des habitants du village.	Ce site est intéressant car il nous renseigne sur la façon dont vivaient les habitants du Donzeil aux siècles passés.

Etat de l'élément du bâti : Ce site est très bien conservé

FICHE TECHNIQUE DE L'ABREUVOIR SITUÉ A MONTSEBROT

Nature de l'élément du bâti: abreuvoir « bêche »

Localisation de l'élément du bâti:

Au lieu dit Montsebrot

Statut de l'élément du bâti: public

Description de l'élément du bâti: Cet abreuvoir est situé sur une petite place dans le village. Il est constitué d'un bloc monolithe de granite, creux de façon à accueillir l'eau destinée à l'origine aux animaux. L'eau était acheminée dans cet abreuvoir par un trou que l'on peut voir en bas à gauche de cet ustensile. Cet abreuvoir est associé à un puits, ce qui était fréquent et en fait un site très intéressant.

Valeur patrimoniale de l'élément du bâti: Ce site a une valeur patrimoniale dans le sens où il fait partie intégrante du petit patrimoine de la commune. De plus, le fait qu'il constitue un ensemble avec un puits ne fait que renforcer sa valeur patrimoniale.

Historique	Esthétique	Identitaire	Cognitive
On ne peut pas dater cet abreuvoir car il ne comporte aucune date.	Cette « bêche » est très bien conservée. Et elle est associée à un puits.	Il est connu des habitants du village. Les abreuvoirs sont si fréquents que peu sont les personnes qui y font attention.	Les abreuvoirs sont un fait de l'organisation de la vie agricole en Limousin.

Etat de l'élément du bâti et menaces liées aux usages contemporains : Ce site est usité comme rangement pour ustensiles agricoles, néanmoins cette utilisation ne le détériore pas. Il est situé dans un emplacement ne présentant pas de risque.

Cet abreuvoir est associé à un puits

Dispositif de valorisation : Ce site est accessible à tous de par son emplacement, il est mis en valeur dans le sens où il est visible mais uniquement si on pénètre dans le village.